



内容説明書

外壁パネル下端部の処理について



現状のスポーツセンター駅外壁には、外壁パネルの下端部に腐食が発生している。

過去に外壁調査をした際にそのような状態のパネルに対して腐食部をカットし、錆止めを塗布する処理を行っている(参照右図)



今回の工事では新たに腐食が発生した箇所には同様の処置を行ったうえで、過去の処置箇所とともに、欠損部にシーリング材を充填する処置を行い、パネルの処置部に塗装を施すこと。



外壁パネル腐食部の鋼板当て板等による処理について



今回の工事範囲には過去の外壁内の漏水などが原因で腐食が激しい箇所がある。これらの箇所は腐食により外壁に穴が開いている状態の為、シーリング充填での補修は困難である為、鋼板当て板を取付ける等の補修を行うこと。

