

転落防止床トップコート更新工事

数量内訳書

令和 6 年 8 月

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止床トップコート更新工事							
I	直接工事費		1.00	式			
II	共通仮設費		1.00	式			
III	現場管理費		1.00	式			
IV	一般管理費		1.00	式			
工事費 計							

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	停留場転落防止床トップコート更新工事（千葉みなと駅）						
I	直接工事費						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	防水工事		1.00	式			
3	既存撤去工事		1.00	式			
4	発生材処理		1.00	式			
5	防水層補修		1.00	式			
6	その他補修		1.00	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生		579.81	m2			
	整理清掃・後片付け		579.81	m2			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水工事						
	下地調整	高圧洗浄 高圧ポンプ 10~15MPA	579.81	m2			
	トップコート塗替え 2回塗 平場部	アクリル樹脂系 弱溶剤系	444.48	m2			
	トップコート塗替え 2回塗 立上り	アクリル樹脂系 弱溶剤系	92.62	m2			
	シーリング打替え	W15×H15 下地処理・清掃共	21.60	m			
	シーリング打替え	W20×H20 下地処理・清掃共	265.48	m			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	既存撤去工事						
	シーリング撤去		287.08	m			
	ステンレスPL撤去	※トップコート塗替後の復旧含む	265.48	m			
	計						

	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	発生材積込み		0.13	m ³			
	発生材運搬		0.13	m ³			
	発生材処分(混合廃棄物)		0.13	m ³			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	防水層補修						
	平場塗膜不良(膨れ)箇所補修	内部乾燥・圧着・アスファルトシート貼付け (トーチ工法)約20㎡	1.00	式			
6	その他補修						
	塗膜切れ補修その他		1.00	式			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
	率共通仮設費		1.00	式			
	計						

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 价	金 額	備 考
Ⅲ 現場管理費						
現場管理費		1.00	式			
計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV	一般管理費						
	一般管理費		1.00	式			
	計						